

VW 9.170/11.180
C/ AR**MUITO
IMPORTANTE!**

DEBAIXO DA CABINE
(PARTE MÓVEL-BASCULANTE)
NA LINHA DA CORDEIA
DO COMPRESSOR, HÁ
2 PRISIONEIRAS ROSCADAS
SEM USO (CORTAR)
PARA LIVRAR INTER-
FERÊNCIA COM A
CORDEIA.

IMPORTANTE!