

HYUNDAI HD80
LADO CONDUTOR
(MOTORISTA)

IMPORTANTE!

GIRAR A MANGUEIRA DO
RADIADOR PRENDENDO NO
CHASSI EVITANDO INTER-
FERÊNCIA (ATRIÇÃO)
COM O COMPRESSOR
DO AR CONDICIONADO

