

KITS P/ AR CONDICIONADO LTDA




280.098

TOYOTA HILUX 2.8 - 2025... (SUBST.
COMP. ORIGINAL)

SANDEN 5H14 / 7H15

HILUX 2025 2.8

SUBSTITUIÇÃO DO COMPR. AR COND.
ORIGINAL



ATENÇÃO

Apertar primeiro o parafuso da orelha da frente do compressor e depois apertar o parafuso da orelha de trás para a bucha deslizar corretamente até dar encosto .

TORQUE DOS PARAFUSOS M8 8.8 Nm 25,497 / 10.9 Nm 35,304 / 12.9 Nm 42,168

M10 8.8 Nm 50,014 / 10.9 Nm 50,014 / 12.9 Nm 85,317

M12 8.8 Nm 87,279 / 10.9 Nm 122,60 / 12.9 Nm 147,10

(NÃO DAMOS GARANTIA DE CORREIAS)