



IMPORTANTE: INDISPENSÁVEL A TROCA DOS PARAFUSOS QUE PRENDEM O SUPORTE DO COMPRESSOR E ALTERNADOR NO BLOCO DO MOTOR

\* A POLIA DO AR CONDICIONADO MONTA "EM CIMA" DA BASE CIRCULAR DA HÉLICE (CONFORME DESENHO)