



### OBSERVAÇÕES

ACOPLAR A POLIA DO A/C EM CIMA DA POLIA SOBRESALIENTE DO VEÍCULO PARA QUE A TAMPÃO TORÇIDA DO COMPRESSOR DE AR NÃO INTERFERA NO COLETOR